

Kanal TV Haltungsbericht Nr. 1

Datum 22.07.2011

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|
| PLZ | Stadt | von Schacht | bis Schacht | Haltungslänge |
| 91217 | Hersbruck | MU01 | MU02 | 47.39 |
| Straße | | Material | Profil/DN | Kanalart |
| Musterstraße | | Beton | Kreis/500 | Mischwasserkanal |
| Auftraggeber | | Untersuchungsrichtung | Haltungs Nr. | Baujahr |
| Max Mustermann | | in | MU01 | |
| Verkehrslage | | Wetter | Video | Untersuchung |
| Straßenbereich | | trocken | | TV Zustandskontrolle |

| Schacht Nr. | Distanz (m) | Feststellung | Grafik M 1:314 | Bild-Nr. Foto Digit | Video | SK |
|-------------|-------------|--|----------------|---------------------|----------|----|
| MU01 | -0.50 | (HA) Haltungsanfang, Von Schacht MU01 | | | 0:00:03 | |
| | 0.00 | (PA) Rohranfang | | | 0:00:10 | |
| | 1.23 | (A--R) Abzweig, rechter Kämpfer, MU01AP01 | | | 0:02:13 | |
| | 2.33 | (SEFL) Einragender Stutzen, Feuchtigkeit sichtbar, linker Kämpfer, 3.00 cm, 10.00 %, MUAP02, Lage 9 | | | 0:02:58 | 3 |
| | 6.87 | (C-F-) Innenkorrosion, Feuchtigkeit sichtbar, gesamter Umfang, 22.00 T, 22.00 T, Anfang Streckenschaden, von Lage 1 bis 12 | | | 0:05:25 | 4 |
| | 9.23 | (UCF-) Undichte Rohrverbindung, Feuchtigkeit sichtbar, gesamter Umfang, von Lage 1 bis 12 | | | 0:08:12 | 3 |
| | 9.33 | (AU-O) Abzweig verschlossen, Scheitel, MUAP03 | | | 0:08:35 | |
| | 12.33 | (HPFR) Wurzeleinwuchs, Feuchtigkeit sichtbar, rechter Kämpfer, 25.00 %, 25.00 %, von Lage 1 bis 6 | | | 0:12:45 | 4 |
| | 13.33 | (RSFO) Scherbenbildung, Feuchtigkeit sichtbar, Scheitel, 1.50 mm, 1.50 mm, von Lage 9 bis 2 | | | 0:13:25 | 3 |
| | 25.89 | (AN-R) Abzweig nicht fachgerecht eingebaut, rechter Kämpfer, MUAP04, Lage 2 | | | 0:15:36 | |
| | 32.59 | (LVAO) Vertikaler Versatz, Sichtbarer Wasseraustritt, oben sichtbar, 2.50 cm, 75.00 % WS, von Lage 9 bis 3 | | | 0:16:25 | 4 |
| | 34.69 | (W--S) Wasserrückstau, 10.00 cm, 10.00 cm, Anfang Streckenschaden, von Lage 4 bis 8 | | | 0:17:13 | 4 |
| | 36.73 | (C-F-) Innenkorrosion, Feuchtigkeit sichtbar, gesamter Umfang, 22.00 T, 22.00 T, Ende Streckenschaden, von Lage 1 bis 12 | | | 0:18:19 | 4 |
| | 39.22 | (BSFR) Fehlende Scherbe, Feuchtigkeit sichtbar, rechter Kämpfer | | | 00:22:35 | 4 |
| | 45.29 | (W--S) Wasserrückstau, 10.00 cm, 10.00 cm, Ende Streckenschaden, von Lage 4 bis 8 | | | 0:23:45 | |
| | 46.39 | (PE) Rohrende | | | 0:24:15 | |
| | 46.89 | (EH) Haltungsende, Schacht MU02 | | | 0:24:31 | |
| | 46.89 | (HL) Haltungslänge, 47.39 m | | | 0:24:55 | |

Untersuchte Länge
47.39